



Renault Megane: NR837F

Chassisnummer:	VF1RFB00X57468123	Versie:	Megane 1.5 dCi Energy Eco2 81kW Bose
1ste tenaamstelling:	31/03/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	162765	Kilowatt:	81
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	798
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtagniveau

205/55/16/91 T				
Winterbanden:	V L	Kleber: 4 mm	V R	Kleber: 5,7 mm
	A L	Michelin: 5,1 mm	A R	Michelin: 6,1 mm
Bandenprofiel diepte V L				4
Bandenprofiel diepte V R				5,7
Bandenprofiel diepte A L				5,1
Bandenprofiel diepte A R				6,1
Bandenmaat V L				205/55 R 16 91 T
Type band V				Winter
Bandenmerk V				2479
Bandenmerk A				261

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Scherf A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Motorkap, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Stoelbekleding zitting VL, Versleten, Vervangen



Scheren A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Deur A L, Deuk(en), Uitdeuken zonder Spuiten



Dak, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)

