



## Renault Trafic: G040KH

Chassisnummer:	<b>VF1JL000264400718</b>	Versie:	<b>Trafic Passenger Energy 1.6dCi 89kW S&amp;S Life</b>
1ste tenaamstelling:	<b>25/10/2019</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>23777</b>	Kilowatt:	<b>89</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Wit</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b>	Type lak	<b>Uni</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>954</b>
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zitplaatsen	<b>9</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>9</b>		
Type velgen	<b>Staal</b>		
Onderhoud nodig	<b>Ja</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Airco handmatig		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen V		Schuifdeur R
Radio multimedia		

## Slijtageniveau

215/66/16/104 H				
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 7 mm	V R	Goodyear: 7 mm
	A L	Goodyear: 8 mm	A R	Goodyear: 7 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>7</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>7</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>8</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>7</b>
Bandenmaat V L				<b>215/66 R 16 104 H</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>259</b>
Bandenmerk A				<b>259</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

Bumper A R hoek, Kras(sen), Smartrepair



Bumper A L hoek, Gebroken, Vervangen





Bumper A M deel, Kras(sen), Vervangen



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Interieur, Vlek, Reinigen



Veiligheidsgordel sluiting, Gebroken, Vervangen



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren

