



## Volkswagen Golf: JX994N

Chassisnummer:	<b>VWVZZZAUZHP506247</b>	Versie:	<b>Golf VII 1.4 TSI BMT 92kW Connected Series Variant DSG</b>
1ste tenaamstelling:	<b>14/07/2016</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>162761</b>	Kilowatt:	<b>92</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Grijs</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>849</b>
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Stoelbekleding deels leder
Radio CD		Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		Trekhaak
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

225/45/17/91 H				
Winterbanden:	V L	Continental: 5,3 mm	V R	Continental: 4,5 mm
	A L	Continental: 6,6 mm	A R	Continental: 6,5 mm
Bandenprofiel diepte V L				5,3
Bandenprofiel diepte V R				4,5
Bandenprofiel diepte A L				6,6
Bandenprofiel diepte A R				6,5
Bandenmaat V L				225/45 R 17 91 H
Type band V				Winter
Bandenmerk V				256
Bandenmerk A				256

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Dakstijl L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



## Motorkap, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Mistlicht R, Gebroken, Vervangen



Scherf V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)

