



Kia Picanto: SF389T

Chassisnummer:	KNAB3511AJT169481	Versie:	Picanto 1.0 MPi 49kW Comfort Plus Line Navigator 4P NEDC
1ste tenaamstelling:	27/03/2018	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	37259	Kilowatt:	49
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	1021
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	4		
Aantal hoofdsteunen	4		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		
Airco handmatig		
Elect. ramen V		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

175/65/14/86 T				
Zomerbanden:	V L	Other: 4,1 mm	V R	Other: 4 mm
	A L	Other: 5,1 mm	A R	Other: 5,2 mm
Bandenprofiel diepte V L				4,1
Bandenprofiel diepte V R				4
Bandenprofiel diepte A L				5,1
Bandenprofiel diepte A R				5,2
Bandenmaat V L				175/65 R 14 86 T
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				263
Bandenmerk A				263

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Stoelbekleding zitting VL, Scheur, Vervangen



Deur V L, Kras(sen), Polijsten



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



Bumper A, Chemische schade, Polijsten



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)





Dorpel L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Scheren A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

