



Opel Movano: V688DN

Chassisnummer:	W0LMRS606HB119924	Versie:	Opel Movano 2.3 CDTi BiTurbo 107kW FWD S
1ste tenaamstelling:	20/01/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	178908	Kilowatt:	100
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Staal
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	927
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	3		
Aantal hoofdsteunen	2		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Ja		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Airco handmatig		Trekhaak
Elect. ramen V		Schuifdeur R
Radio multimedia		

Slijtageniveau

	225/65/16/110 R			
Winterbanden:	V L	Bridgestone: 7 mm	V R	Bridgestone: 7 mm
	A L	Goodyear: 7 mm	A R	Goodyear: 8 mm
Bandenprofiel diepte V L				7
Bandenprofiel diepte V R				7
Bandenprofiel diepte A L				7
Bandenprofiel diepte A R				8
Bandenmaat V L				225/65 R 16 110 R
Type band V				Winter
Bandenmerk V				255
Bandenmerk A				259

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Koplamp R, Kras(sen), Vervangen



Zijwand A L (Bedr.w), Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Achterdeur R bekleding, Barst, Vervangen



Scheren A L sierlijst, Kras(sen), Vervangen



Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen



Carrosserie, Niet origineel, Ontstickeren



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen



Schuifdeur R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Zijwand A R (Bedr.w), Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

