



Peugeot 308: HH042F

Chassisnummer:	VF3LCBHZHFS277482	Versie:	308 1.6 BlueHDI 88kW Blue Lease Executive Pack SW
1ste tenaamstelling:	4/12/2015	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	139587	Kilowatt:	88
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	1180
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Ja		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	1	Dak panoramisch
Radio CD		Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren V
GPS opslag	HD	Parkeersensoren A
Climate control		Trekhaak afneembaar
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

205/55/16/91 H				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 5,6 mm	V R	Michelin: 5,9 mm
	A L	Bridgestone: 5,5 mm	A R	Bridgestone: 5,8 mm
Bandenprofiel diepte V L				5,6
Bandenprofiel diepte V R				5,9
Bandenprofiel diepte A L				5,5
Bandenprofiel diepte A R				5,8
Bandenmaat V L				205/55 R 16 91 H
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				261
Bandenmerk A				255

Hulpmateriaal

Noodwiel	Ja
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Deksel/Dop, Ontbreekt, Vervangen



Deur A R, Kras(sen), Polijsten



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dorpel R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deksel/Dop, Ontbreekt, Vervangen



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)




Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Motorkap, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Kofferklep spoiler, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

