



Renault Master: VX935N

Chassisnummer:	VF6VFE5V655609645	Versie:	Master RT 150.35 PLC L3H1 BVR C-GVW35T FWD Quickshift
1ste tenaamstelling:	1/07/2016	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	69255	Kilowatt:	110
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Staal
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	1233
Aantal deuren	3		
Aantal zitplaatsen	2		
Aantal hoofdsteunen	2		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Ja		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Airco handmatig		
Elect. ramen V		
Radio multimedia		

Slijtagniveau

225/65/16/99 R				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 4 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 5,7 mm	A R	Michelin: 8,1 mm
Bandenprofiel diepte V L				4
Bandenprofiel diepte V R				4
Bandenprofiel diepte A L				5,7
Bandenprofiel diepte A R				8,1
Bandenmaat V L				225/65 R 16 99 R
Type band V				All-season
Bandenmerk V				261
Bandenmerk A				261

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Achterdeur R, Barst, Herstellen en spuiten (compleet)



Achterdeur L, Barst, Herstellen en spuiten (compleet)



Bull bar A, Deuk(en), Vervangen



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Storing, Geen of slechte werking, Diagnose



Side bar R, Roest / Corrosie, Vervangen



Zijwand A R (Bedr.w), Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Wielkuip bekleding A L, Kras(sen), Vervangen



Wielkuip bekleding A R, Kras(sen), Vervangen



Zijwand A L (Bedr.w), Barst, Herstellen en spuiten (compleet)



Achterdeur R bekleding, Barst, Vervangen



Middenarmsteun, Versleten, Vervangen



Vloermatset, Versleten, Vervangen



Stoelbekleding zitting VL, Versleten, Vervangen



Side bar L, Roest / Corrosie, Vervangen

