



## BMW i3: SP976F

Chassisnummer:	<b>WBY7Z61090VD92616</b>	Versie:	<b>I3s (100% EV) 135kW/33,2 kWh 94Ah automaat</b>
1ste tenaamstelling:	<b>30/05/2018</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>92695</b>	Kilowatt:	<b>135</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Blauw Metallic</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Aluminium</b>
Transmissie:	<b>Achter</b>	Type velgen	<b>339</b>
Brandstof:	<b>Electrisch</b>	Parkeerplaats	
Aantal deuren	<b>5</b>		
Aantal zitplaatsen	<b>4</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>4</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen V		Parkeersensoren V
Radio multimedia		Parkeersensoren A

## Slijtageniveau

155/70/19/88 Q				
Zomerbanden:	V L	<b>Bridgestone: 5,1 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 5,1 mm</b>
	A L	<b>Bridgestone: 5 mm</b>	A R	<b>Bridgestone: 2,5 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>5,1</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>5,1</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>5</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>2,5</b>
Bandenmaat V L				<b>155/70 R 19 88 Q</b>
Type band V				<b>All-season</b>
Bandenmerk V				<b>255</b>
Bandenmerk A				<b>255</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>1</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>1</b>

## Bumper V M deel, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Deur V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)





Deur V R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

