



Volkswagen Polo: NF898F

Chassisnummer:	WVWZZZ6RZHY140364	Versie:	Polo 1.0 TSI BlueMotion 70kW Edition
1ste tenaamstelling:	4/01/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	118801	Kilowatt:	70
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	706
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Ja		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Radio CD		Middenarmsteun
Airco handmatig		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

185/60/15/84 H				
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 6,3 mm	V R	Goodyear: 6,5 mm
	A L	Bridgestone: 4,3 mm	A R	Bridgestone: 4 mm
Bandenprofiel diepte V L				6,3
Bandenprofiel diepte V R				6,5
Bandenprofiel diepte A L				4,3
Bandenprofiel diepte A R				4
Bandenmaat V L				185/60 R 15 84 H
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				259
Bandenmerk A				255

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Deur V R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)





Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Middenarmsteun, Gebroken, Vervangen



Bumper A, Barst, Herstellen en spuiten (compleet)

