



## Suzuki Celerio: NR041D

Chassisnummer:	<b>MMSLFE62S00111573</b>	Versie:	<b>Celerio 1.0 50kW Comfort</b>
1ste tenaamstelling:	<b>10/04/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>104167</b>	Kilowatt:	<b>50</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 5 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>826</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Staal</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Hoedenplank/rolhoes
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>1</b>	
Radio CD		
Airco handmatig		
Elect. ramen V		

## Slijtageniveau

165/65/14/79 T				
Zomerbanden:	V L	Hankook: 5,2 mm	V R	Hankook: 5,2 mm
	A L	Hankook: 4,9 mm	A R	Hankook: 4,9 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>5,2</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>5,2</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>4,9</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>4,9</b>
Bandenmaat V L				<b>165/65 R 14 79 T</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>260</b>
Bandenmerk A				<b>260</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

Interieur, Vlek, Reinigen (hondenharen/chemisch)



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

