MACADAM

Audi A3: NZ795V

Chassisnummer:	**WAUZZZ8V4H1075188**	Versie:	**A3 1.6 TDI 85kW S Line Edition sedan**
1ste tenaamstelling:	**22/05/2017**	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	**72276**	Kilowatt:	**85**
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	**Wit**
Versnellingsbak:	**Handgeschakeld 6 versnellingen**	Type lak	**Uni**
Transmissie:	**Voor**	Type velgen	**Aluminium**
Brandstof:	**Diesel**	Parkeerplaats	**534**
Aantal zitplaatsen	**5**		
Aantal hoofdsteunen	**5**		
Type velgen	**Aluminium**		
Onderhoud nodig	**Ja**		

Opties

Totaal aantal sleutels	**2**	Carkit	
Aantal sleutels afstandsbed.	**2**	Stoelbekleding deels leder	
Radio CD		Middenarmsteun	
Navigatiesysteem		Xenon / LED verlichting	
GPS opslag	**SD**	Parkeersensoren A	
GPS opslag			
Climate control			
Elect. ramen V			
Elect. ramen A			
Radio multimedia			

Slijtageniveau

Zomerbanden:	**225/40/18/92 Y**			
	V L	**Continental: 6,2 mm**	V R	**Continental: 4,9 mm**
	A L	**Continental: 4,8 mm**	A R	**Continental: 4 mm**

Bandenprofieldiepte V L	**6,2**
Bandenprofieldiepte V R	**4,9**
Bandenprofieldiepte A L	**4,8**
Bandenprofieldiepte A R	**4**
Bandenmaat V L	**225/40 R 18 92 Y**
Type band V	**Zomer**
Bandenmerk V	**256**
Bandenmerk A	**256**

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	**0**
Aantal laadkabels (snelladen)	**0**

Deur V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren

Grille, Gebroken, Vervangen

Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten

Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)