



Opel Astra: KR589N

Chassisnummer:	W0LBD8EA0H8015476	Versie:	Astra 1.0 Turbo 77kW S/S Business+ Sports Tourer
1ste tenaamstelling:	10/11/2016	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	165760	Kilowatt:	77
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	544
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Ja		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Climate control		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Parkeersensoren V
Elect. ramen A		Parkeersensoren A
Radio multimedia		

Slijtageniveau

205/55/16/91 H				
Winterbanden:	V L	Goodyear: 6,2 mm	V R	Goodyear: 4,9 mm
	A L	Goodyear: 6,4 mm	A R	Goodyear: 6,1 mm
Bandenprofiel diepte V L				6,2
Bandenprofiel diepte V R				4,9
Bandenprofiel diepte A L				6,4
Bandenprofiel diepte A R				6,1
Bandenmaat V L				205/55 R 16 91 H
Type band V				Winter
Bandenmerk V				259
Bandenmerk A				259

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Scherm A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

