



## Skoda Rapid: NL136N

Chassisnummer:	<b>TMBEF6NH6H4536090</b>	Versie:	<b>Rapid Spaceback 1.4 TDI Greentech 66kW Drive DSG-7</b>
1ste tenaamstelling:	<b>16/03/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>63027</b>	Kilowatt:	<b>66</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>995</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

215/45/16/86 H				
Zomerbanden:	V L	<b>Bridgestone: 5,1 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 5,4 mm</b>
	A L	<b>Bridgestone: 6 mm</b>	A R	<b>Bridgestone: 5,2 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>5,1</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>5,4</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>6</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>5,2</b>
Bandenmaat V L				<b>215/45 R 16 86 H</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>255</b>
Bandenmerk A				<b>255</b>

## Hulpmateriaal

Reservewiel	<b>Ja</b>
Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

Deur V L, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Kras(sen), Polijsten



Kofferklep spoiler, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Kras(sen), Polijsten

