



Opel Astra: RT278L

Chassisnummer:	W0VBE8EC7J8030732	Versie:	Astra 1.4 turbo 110kW S/S Business Executive Sports Tourer
1ste tennaamstelling:	31/01/2018	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	173229	Kilowatt:	110
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	677
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	HD	Parkeersensoren V
GPS opslag		Parkeersensoren A
Climate control		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

205/55/16/91 H			
Zomerbanden:	V L	Dunlop: 5,8 mm	V R
	A L	Michelin: 4,6 mm	A R
Bandenprofiel diepte V L			5,8
Bandenprofiel diepte V R			6,1
Bandenprofiel diepte A L			4,6
Bandenprofiel diepte A R			5,9
Bandenmaat V L			205/55 R 16 91 H
Type band V			Zomer
Bandenmerk V			257
Bandenmerk A			261

Hulp materiaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Stoelbekleding zitting VR, Versleten, Vervangen



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Stoelbekleding zitting VL, Versleten, Vervangen



Deur V R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten

