



BMW 214: ND142D

Chassisnummer:	WBA2E11030P931398	Versie:	214d 70kW Corporate Centennial Executive 7p. GT
1ste tenaamstelling:	6/01/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	176903	Kilowatt:	70
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Blauw Metallic
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Aluminium
Transmissie:	Voor	Type velgen	622
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	
Aantal zitplaatsen	7		
Aantal hoofdsteunen	7		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Schuil dak elektrisch
Radio CD		Dak panoramisch
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Climate control		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen A		Parkeersensoren V
Radio multimedia		Parkeersensoren A
		Trekhaak afneembaar

Slijtagniveau

205/60/16/96 W				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 5,2 mm	V R	Bridgestone: 5,2 mm
	A L	Bridgestone: 6,2 mm	A R	Bridgestone: 6,4 mm
Bandenprofiel diepte V L				5,2
Bandenprofiel diepte V R				5,2
Bandenprofiel diepte A L				6,2
Bandenprofiel diepte A R				6,4
Bandenmaat V L				205/60 R 16 96 W
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				255
Bandenmerk A				255

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scheren A L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Scheren A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Reflector, Gebroken, Vervangen



Deur A L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Carrosserie, Lakdiktemeting, Controleren



Interieur, Vlek, Reinigen



Deur V L, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Kofferklep, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

