



## Kia Picanto: NZ786D

Chassisnummer:	<b>KNAB3511AJT018277</b>	Versie:	<b>Picanto 1.0 CVVT 49kW FirstEdition 5-zits</b>
1ste tenaamstelling:	<b>1/06/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>74844</b>	Kilowatt:	<b>49</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Wit</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 5 versnellingen</b>	Type lak	<b>Uni</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>1020</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		
Climate control		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtageniveau

185/55/15/82 H				
Zomerbanden:	V L	Vredestein: 3,3 mm	V R	Vredestein: 3,3 mm
	A L	Vredestein: 5,4 mm	A R	Vredestein: 5,1 mm
Bandenprofiel diepte V L				3,3
Bandenprofiel diepte V R				3,3
Bandenprofiel diepte A L				5,4
Bandenprofiel diepte A R				5,1
Bandenmaat V L				185/55 R 15 82 H
Type band V				All-season
Bandenmerk V				2480
Bandenmerk A				2480

## Hulpmateriaal

Reservewiel	<b>Ja</b>
Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Scherm V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Bumper A, Barst, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Hagel(schade), Uitdeuken zonder spuiten (hagel(schade))

