



## Opel Astra: KJ746V

|                           |                                |                   |                                                   |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Chassisnummer:            | W0LBD8EC9G8108609              | Versie:           | Astra 1.4 Turbo 110kW S/S Business+ Sports Tourer |
| 1ste tenaamstelling:      | 28/09/2016                     | Fiscale PK:       |                                                   |
| Inspectie kilometerstand: | 147197                         | Kilowatt:         | 110                                               |
| Carrosserie uitvoering:   |                                | Kleur carrosserie | Blauw                                             |
| Versnellingsbak:          | Handgeschakeld 6 versnellingen | Type lak          | Metallic                                          |
| Transmissie:              | Voor                           | Type velgen       | Staal                                             |
| Brandstof:                | Benzine                        | Parkeerplaats     | 416                                               |
| Aantal zitplaatsen        | 5                              |                   |                                                   |
| Aantal hoofdsteunen       | 5                              |                   |                                                   |
| Type velgen               | Staal                          |                   |                                                   |
| Onderhoud nodig           | Nee                            |                   |                                                   |

## Opties

|                              |    |                     |
|------------------------------|----|---------------------|
| Totaal aantal sleutels       | 2  | Carkit              |
| Aantal sleutels afstandsbed. | 2  | Middenarmsteun      |
| Navigatiesysteem             |    | Hoedenplank/rolhoes |
| GPS opslag                   | HD | Parkeersensoren V   |
| GPS opslag                   |    | Parkeersensoren A   |
| Climate control              |    |                     |
| Elect. ramen V               |    |                     |
| Elect. ramen A               |    |                     |
| Radio multimedia             |    |                     |

## Slijtagniveau

| 205/55/16/91 H           |     |                  |                  |
|--------------------------|-----|------------------|------------------|
| Zomerbanden:             | V L | Michelin: 4,5 mm | V R              |
|                          | A L | Michelin: 2,3 mm | A R              |
| Bandenprofiel diepte V L |     |                  | 4,5              |
| Bandenprofiel diepte V R |     |                  | 3,4              |
| Bandenprofiel diepte A L |     |                  | 2,3              |
| Bandenprofiel diepte A R |     |                  | 2,3              |
| Bandenmaat V L           |     |                  | 205/55 R 16 91 H |
| Type band V              |     |                  | Zomer            |
| Bandenmerk V             |     |                  | 261              |
| Bandenmerk A             |     |                  | 261              |

## Hulp materiaal

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Aantal laadkabels (normaal/230V) | 0 |
| Aantal laadkabels (snelladen)    | 0 |

## Deur V R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



## Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Scherf A L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)

