



## Renault Clio: RH665J

|                           |                                |                   |                                       |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Chassisnummer:            | VF15R240A59071765              | Versie:           | Clio 0.9 Energy Tce Eco2 66kW S&S Zen |
| 1ste tennaamstelling:     | 30/11/2017                     | Fiscale PK:       |                                       |
| Inspectie kilometerstand: | 82859                          | Kilowatt:         | 66                                    |
| Carrosserie uitvoering:   |                                | Kleur carrosserie | Zwart                                 |
| Versnellingsbak:          | Handgeschakeld 5 versnellingen | Type lak          | Metallic                              |
| Transmissie:              | Voor                           | Type velgen       | Staal                                 |
| Brandstof:                | Benzine                        | Parkeerplaats     | 1091                                  |
| Aantal zitplaatsen        | 5                              |                   |                                       |
| Aantal hoofdsteunen       | 5                              |                   |                                       |
| Type velgen               | Staal                          |                   |                                       |
| Onderhoud nodig           | Nee                            |                   |                                       |

## Opties

|                              |   |                     |
|------------------------------|---|---------------------|
| Totaal aantal sleutels       | 2 | Carkit              |
| Aantal sleutels afstandsbed. | 2 | Hoedenplank/rolhoes |
| Navigatiesysteem             |   |                     |
| Airco handmatig              |   |                     |
| Elect. ramen V               |   |                     |
| Radio multimedia             |   |                     |

## Slijtageniveau

|                          |                |                     |     |                     |
|--------------------------|----------------|---------------------|-----|---------------------|
|                          | 195/55/16/87 H |                     |     |                     |
| Zomerbanden:             | V L            | Continental: 5 mm   | V R | Continental: 5,1 mm |
|                          | A L            | Continental: 5,1 mm | A R | Continental: 6,5 mm |
| Bandenprofiel diepte V L |                |                     |     | 5                   |
| Bandenprofiel diepte V R |                |                     |     | 5,1                 |
| Bandenprofiel diepte A L |                |                     |     | 5,1                 |
| Bandenprofiel diepte A R |                |                     |     | 6,5                 |
| Bandenmaat V L           |                |                     |     | 195/55 R 16 87 H    |
| Type band V              |                |                     |     | Zomer               |
| Bandenmerk V             |                |                     |     | 256                 |
| Bandenmerk A             |                |                     |     | 256                 |

## Hulpmateriaal

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Reservevel                       | Ja |
| Aantal laadkabels (normaal/230V) | 0  |
| Aantal laadkabels (snelladen)    | 0  |

## Dak, Chemische schade, Polijsten



## Bumper V, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)





**Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)**



**Deur A L, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)**



**Scherf A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)**



**Scherf A L, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)**

