



## Skoda Superb: JR348J

Chassisnummer:	<b>TMBJJ9NP5G7087519</b>	Versie:	<b>Superb 2.0 TDI Greentech 140kW Ambition Businessline combi</b>
1ste tenaamstelling:	<b>31/05/2016</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>73568</b>	Kilowatt:	<b>140</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Grijs</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>643</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Climate control		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen A		Parkeersensoren V
Radio multimedia		Parkeersensoren A
		Trekhaak

## Slijtageniveau

215/55/17/94 W				
Zomerbanden:	V L	Pirelli: 5,1 mm	V R	Pirelli: 4,6 mm
	A L	Pirelli: 6,3 mm	A R	Pirelli: 6,3 mm
Bandenprofiel diepte V L				5,1
Bandenprofiel diepte V R				4,6
Bandenprofiel diepte A L				6,3
Bandenprofiel diepte A R				6,3
Bandenmaat V L				215/55 R 17 94 W
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				264
Bandenmerk A				264

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Interieur, Vlek, Reinigen



Kofferklep bekleding, Kras(sen), Vervangen



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

