



Renault Clio: NH267B

Chassisnummer:	VF17R010K57094891	Versie:	Clio 1.5 Energy dCi 81W S&S Intens estate
1ste tenaamstelling:	17/02/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	166950	Kilowatt:	81
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	403
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Stoelbekleding leder
Navigatiesysteem		Dak panoramisch
GPS opslag	HD	Middenarmsteun
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen V		Parkeersensoren V
Elect. ramen A		Parkeersensoren A
Radio multimedia		Trekhaak afneembaar
		Dakdrager(s)/Imperiaal

Slijtageniveau

	205/55/16/91 H			
Zomerbanden:	V L	Michelin: 4,6 mm	V R	Michelin: 5,1 mm
	A L	Michelin: 5,4 mm	A R	Michelin: 5,2 mm
Bandenprofiel diepte V L				4,6
Bandenprofiel diepte V R				5,1
Bandenprofiel diepte A L				5,4
Bandenprofiel diepte A R				5,2
Bandenmaat V L				205/55 R 16 91 H
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				261
Bandenmerk A				261

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Dashboard, Gat, Smartrepair



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Kofferklep, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Stoelbekleding zitting VR, Versleten, Vervangen



Stoelbekleding rugleuning V R, Versleten, Vervangen



Stoelbekleding rugleuning V L, Versleten, Vervangen

