



Ford Fiesta: HK397H

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|
| Chassisnummer: | WF0DXXGAKDFU35798 | Versie: | Fiesta 1.5 TDCi 70kW Style ECONetic Lease |
| 1ste tenaamstelling: | 24/11/2015 | Fiscale PK: | |
| Inspectie kilometerstand: | 113490 | Kilowatt: | 70 |
| Carrosserie uitvoering: | | Kleur carrosserie | Wit |
| Versnellingsbak: | Handgeschakeld 5 versnellingen | Type lak | Uni |
| Transmissie: | Voor | Type velgen | Aluminium |
| Brandstof: | Diesel | Parkeerplaats | 1063 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | | |
| Aantal hoofdsteunen | 4 | | |
| Type velgen | Aluminium | | |
| Onderhoud nodig | Nee | | |

Opties

| | | |
|------------------------------|----------|---------------------|
| Totaal aantal sleutels | 2 | Carkit |
| Aantal sleutels afstandsbed. | 2 | Hoedenplank/rolhoes |
| Radio CD | | |
| Navigatiesysteem | | |
| Airco handmatig | | |
| Elect. ramen V | | |
| Radio multimedia | | |

Slijtageniveau

| 175/65/14/82 T | | | | |
|--------------------------|-----|------------------|-----|-------------------------|
| Winterbanden: | V L | Goodyear: 4,1 mm | V R | Goodyear: 4 mm |
| | A L | Goodyear: 4,1 mm | A R | Goodyear: 4,1 mm |
| Bandenprofiel diepte V L | | | | 4,1 |
| Bandenprofiel diepte V R | | | | 4 |
| Bandenprofiel diepte A L | | | | 4,1 |
| Bandenprofiel diepte A R | | | | 4,1 |
| Bandenmaat V L | | | | 175/65 R 14 82 T |
| Type band V | | | | Winter |
| Bandenmerk V | | | | 259 |
| Bandenmerk A | | | | 259 |

Hulpmateriaal

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Reservewiel | Ja |
| Aantal laadkabels (normaal/230V) | 0 |
| Aantal laadkabels (snelladen) | 0 |

Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Barst, Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Polijsten



Dakstijl L, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Interieur, Vlek, Reinigen



Stoelbekleding rugleuning V L, Versleten, Vervangen



Deur V R, Deuk(en), Uitdeuken zonder Spuiten

