



## Ford Kuga: JN106V

Chassisnummer:	<b>WF0AXXWPMAGA40153</b>	Versie:	<b>Kuga 1.5 EcoBoost 88kW 2WD Titanium</b>
1ste tenaamstelling:	<b>12/05/2016</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>146246</b>	Kilowatt:	<b>88</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Blauw Metallic</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b>	Type lak	<b>Aluminium</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>614</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Middenarmsteun
Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		Parkeersensoren V
Climate control		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		Trekhaak
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

235/55/17/99 V				
Winterbanden:	V L	<b>Dunlop: 5,1 mm</b>	V R	<b>Dunlop: 5 mm</b>
	A L	<b>Dunlop: 6,1 mm</b>	A R	<b>Dunlop: 5,1 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>5,1</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>5</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>6,1</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>5,1</b>
Bandenmaat V L				<b>235/55 R 17 99 V</b>
Type band V				<b>Winter</b>
Bandenmerk V				<b>257</b>
Bandenmerk A				<b>257</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

### Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



### Deur V R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



### Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Scherm A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherm V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

