



Mercedes-Benz Citan: V83GK

Chassisnummer:	WDF4156031U212976	Versie:	Citan 109 1.5 CDI 66kW BE L GB
1ste tenaamstelling:	30/05/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	131109	Kilowatt:	66
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Staal
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	970
Aantal zitplaatsen	2		
Aantal hoofdsteunen	2		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Parkeersensoren A
Airco handmatig		Schuijfdur R
Elect. ramen V		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

	195/65/15/95 T			
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 4,1 mm	V R	Goodyear: 4,6 mm
	A L	Michelin: 3,1 mm	A R	Michelin: 4 mm
Bandenprofiel diepte V L				4,1
Bandenprofiel diepte V R				4,6
Bandenprofiel diepte A L				3,1
Bandenprofiel diepte A R				4
Bandenmaat V L				195/65 R 15 95 T
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				259
Bandenmerk A				261

Hulpmateriaal

Reservevel	Ja
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Achterdeur L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Motorkap, Chemische schade, Polijsten



Scherf V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Scherf A L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Vervangen

Bumper A, Kras(sen), vervangen



Schuifdeur R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

