



Volkswagen Polo: PP131L

Chassisnummer:	VVWZZZ6RZHY318276	Versie:	Polo 1.0 TSI Bluemotion 70kW Edition
1ste tenaamstelling:	1/09/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	60405	Kilowatt:	70
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	1171
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		Parkeersensoren V
Airco handmatig		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtagniveau

185/60/15/88 V				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 3,1 mm	V R	Michelin: 3,5 mm
	A L	Michelin: 4,1 mm	A R	Michelin: 5,2 mm
Bandenprofiel diepte V L				3,1
Bandenprofiel diepte V R				3,5
Bandenprofiel diepte A L				4,1
Bandenprofiel diepte A R				5,2
Bandenmaat V L				185/60 R 15 88 V
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				261
Bandenmerk A				261

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Scherm V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Kofferklep, Niet origineel, Ontstickeren



Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

