



## Renault Trafic: VR020N

Chassisnummer:	<b>VF14FL10353448757</b>	Versie:	<b>Trafic T27 1.6 dCi energy 66kW S/S L1H1 Comfort GB</b>
1ste tenaamstelling:	<b>2/10/2015</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>217953</b>	Kilowatt:	<b>66</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Grijs</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>867</b>
Aantal zitplaatsen	<b>2</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>2</b>		
Type velgen	<b>Staal</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>3</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>3</b>	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Parkeersensoren A
Airco handmatig		Trekhaak
Elect. ramen V		Schuifdeur R
Radio multimedia		

## Slijtageniveau

205/65/16/99 T				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 7,2 mm	V R	Michelin: 7 mm
	A L	Goodyear: 7,1 mm	A R	Goodyear: 6,1 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>7,2</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>7</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>7,1</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>6,1</b>
Bandenmaat V L				<b>205/65 R 16 99 T</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>261</b>
Bandenmerk A				<b>259</b>

## Hulpmateriaal

Reservevel	<b>Ja</b>
Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Bumper A, Kras(sen), Vervangen



## Interieur, Vlek, Reinigen



## Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Vervangen



Zijwand V L (Bedr.w), Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Achterdeur L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

