



Mercedes-Benz Citan: V825GK

Chassisnummer:	WDF4156031U212781	Versie:	Citan 109 1.5 CDI 66kW BE L GB
1ste tenaamstelling:	30/05/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	142090	Kilowatt:	66
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Staal
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	984
Aantal zitplaatsen	2		
Aantal hoofdsteunen	2		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Airco handmatig		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		Schuifdeur R
Radio multimedia		

Slijtageniveau

195/65/15/91 T			
Winterbanden:	V L	Continental: 4,1 mm	V R
	A L	Continental: 7 mm	A R
Bandenprofiel diepte V L			4,1
Bandenprofiel diepte V R			4,4
Bandenprofiel diepte A L			7
Bandenprofiel diepte A R			5,6
Bandenmaat V L			195/65 R 15 91 T
Type band V			Winter
Bandenmerk V			256
Bandenmerk A			256

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Deur V L sierlijst, Chemische schade, Vervangen



Schuifdeur R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Achterdeur L bekleding, Kras(sen), Vervangen



Deksel handschoenenkast, Kras(sen), Vervangen



Scherf A L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dorpel L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



