



Hyundai Tucson: NH740X

Chassisnummer:	TMAJ3811AHJ368135	Versie:	Tucson 1.6 GDI 97KW Comfort
1ste tenaamstelling:	21/03/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	162430	Kilowatt:	97
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Bruin
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	1156
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Stoelbekleding leder
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Climate control		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Parkeersensoren V
Elect. ramen A		Parkeersensoren A
Radio multimedia		Trekhaak
		Dakdrager(s)/Imperiaal

Slijtageniveau

	225/60/17/99 V			
Zomerbanden:	V L	Vredestein: 4 mm	V R	Vredestein: 3,6 mm
	A L	Continental: 5,2 mm	A R	Continental: 5,2 mm
Bandenprofiel diepte V L				4
Bandenprofiel diepte V R				3,6
Bandenprofiel diepte A L				5,2
Bandenprofiel diepte A R				5,2
Bandenmaat V L				225/60 R 17 99 V
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				2480
Bandenmerk A				256

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V L sierlijst, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Dak, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



Deurbekleding A R, Kras(sen), Vervangen



Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Motorkap, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)

