



Volkswagen Transporter: VS222T

Chassisnummer:	WV1ZZZ7HZGH075297	Versie:	Transporter T6 2.0 TDI 75kW E6 GB L2H1 340/2800
1ste tenaamstelling:	5/04/2016	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	212363	Kilowatt:	75
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Staal
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	983
Aantal zitplaatsen	2		
Aantal hoofdsteunen	2		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	3	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	3	Middenarmsteun
Radio CD		Parkeersensoren A
Navigatiesysteem		Dakdrager(s)/Imperiaal
Airco handmatig		Schuifdeur R
Elect. ramen V		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

205/65/16/99 T				
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 5,5 mm	V R	Goodyear: 5,1 mm
	A L	Goodyear: 5,7 mm	A R	Goodyear: 4,5 mm
Bandenprofiel diepte V L				5,5
Bandenprofiel diepte V R				5,1
Bandenprofiel diepte A L				5,7
Bandenprofiel diepte A R				4,5
Bandenmaat V L				205/65 R 16 99 T
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				259
Bandenmerk A				259

Hulpmateriaal

Reservewiel	Ja
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Remlicht 3e, Gebroken, Vervangen



Achterdeur L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Bumper A, Kras(sen), Vervangen



Bumper V, Kras(sen), Vervangen



Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Achterdeur R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Stoelbekleding zitting VL, Versleten, Vervangen



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Schuifdeur R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

