



## BMW X2: TJ255S

Chassisnummer:	<b>WBAYH11050EM67611</b>	Versie:	<b>X2 sDrive 18iA 103kW Steptronic Edition</b>
1ste tenaamstelling:	<b>20/08/2018</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>95487</b>	Kilowatt:	<b>103</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Achter</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>297</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		Trekhaak afneembaar
Radio multimedia		

## Slijtageniveau

<b>225/55/17/97 W</b>				
Zomerbanden:	V L	<b>Goodyear: 4 mm</b>	V R	<b>Goodyear: 3,7 mm</b>
	A L	<b>Goodyear: 5,7 mm</b>	A R	<b>Goodyear: 5,3 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>4</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>3,7</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>5,7</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>5,3</b>
Bandenmaat V L				<b>225/55 R 17 97 W</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>259</b>
Bandenmerk A				<b>259</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Scherf V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Motorkap, Chemische schade, Polijsten



## Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Chemische schade, Polijsten



Carrosserie, Lakdiktemeting, Controleren

