



BMW X1: J370LF

Chassisnummer:	WBA31AA0803M45144	Versie:	X1 sDrive 18iA 103kW
1ste tenaamstelling:	24/09/2020	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	26241	Kilowatt:	103
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Wit
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Achter	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	315
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Stoelbekleding deels leder
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Xenon / LED verlichting
Climate control		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtagniveau

225/50/18/99 W				
Zomerbanden:	V L	Pirelli: 5,4 mm	V R	Pirelli: 5,2 mm
	A L	Pirelli: 5,6 mm	A R	Pirelli: 5,6 mm
Bandenprofiel diepte V L				5,4
Bandenprofiel diepte V R				5,2
Bandenprofiel diepte A L				5,6
Bandenprofiel diepte A R				5,6
Bandenmaat V L				225/50 R 18 99 W
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				264
Bandenmerk A				264

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Wielkuip bekleding V R, Kras(sen), Vervangen



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Bumper V R rooster, Kras(sen), Vervangen



Deur V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Carrosserie, Lakdiktemeting, Aanvaardbaar



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V spoiler , Kras(sen), Vervangen

