



Opel Astra: RD336F

Chassisnummer:	W0VBD8EL5J8011437	Versie:	Astra 1.6 CDTI 81kW S/S Business+ Sports Tourer
1ste tenaamstelling:	31/10/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	173565	Kilowatt:	81
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	694
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Navigatiesysteem		Schuil dak elektrisch
Climate control		Middenarmsteun
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A		Parkeersensoren V
Radio multimedia		Parkeersensoren A
		Trekhaak

Slijtagniveau

225/45/17/94 H				
Winterbanden:	V L	Vredestein: 4,7 mm	V R	Vredestein: 4,7 mm
	A L	Vredestein: 6,3 mm	A R	Vredestein: 5,6 mm
Bandenprofiel diepte V L				4,7
Bandenprofiel diepte V R				4,7
Bandenprofiel diepte A L				6,3
Bandenprofiel diepte A R				5,6
Bandenmaat V L				225/45 R 17 94 H
Type band V				Winter
Bandenmerk V				2480
Bandenmerk A				2480

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V M deel, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

