



## Skoda Octavia: PX768T

Chassisnummer:	<b>TMBJG9NE2J0156065</b>	Versie:	<b>Octavia 1.6 TDI Greentech 85kW Ambition Business combi</b>
1ste tenaamstelling:	<b>3/10/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>192307</b>	Kilowatt:	<b>85</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Blauw Metallic</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 5 versnellingen</b>	Type lak	<b>Aluminium</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>830</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>3</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		Trekhaak
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtageniveau

205/55/16/91 V				
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 6,4 mm	V R	Goodyear: 6,7 mm
	A L	Continental: 4,7 mm	A R	Continental: 4 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>6,4</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>6,7</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>4,7</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>4</b>
Bandenmaat V L				<b>205/55 R 16 91 V</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>259</b>
Bandenmerk A				<b>256</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Hemelbekleding, Vlek, Reinigen



Deur V R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Interieur, Vlek, Reinigen



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Scherf A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V L, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Chemische schade, Polijsten



Deur A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)

