



Mercedes-Benz A180: XL644B

Chassisnummer:	WDD1770841V018929	Versie:	A180 1.3 100kW Style 7G-DCT
1ste tenaamstelling:	31/01/2019	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	39829	Kilowatt:	100
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Grijs
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	777
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Stoelbekleding deels leder
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	HD	Parkeersensoren V
Climate control		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtagniveau

205/60/16/92 V				
Zomerbanden:	V L	Pirelli: 3,2 mm	V R	Pirelli: 5 mm
	A L	Pirelli: 4,2 mm	A R	Pirelli: 4,3 mm
Bandenprofiel diepte V L				3,2
Bandenprofiel diepte V R				5
Bandenprofiel diepte A L				4,2
Bandenprofiel diepte A R				4,3
Bandenmaat V L				205/60 R 16 92 V
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				264
Bandenmerk A				264

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Hoedenplank/Koffer afdekking, Gebroken, Vervangen



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Instructieboek, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

