



Citroen C3: PK692B

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Chassisnummer: | VF7SXHMZ6HT633503 | Versie: | C3 1.2 PureTech 60kW Shine |
| 1ste tenaamstelling: | 14/07/2017 | Fiscale PK: | |
| Inspectie kilometerstand: | 26825 | Kilowatt: | 60 |
| Carrosserie uitvoering: | | Kleur carrosserie | Rood |
| Versnellingsbak: | Handgeschakeld 5 versnellingen | Type lak | Metallic |
| Transmissie: | Voor | Type velgen | Aluminium |
| Brandstof: | Benzine | Parkeerplaats | 857 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | | |
| Aantal hoofdsteunen | 5 | | |
| Type velgen | Aluminium | | |
| Onderhoud nodig | Nee | | |

Opties

| | | |
|------------------------------|----------|---------------------|
| Totaal aantal sleutels | 2 | Carkit |
| Aantal sleutels afstandsbed. | 1 | Hoedenplank/rolhoes |
| Navigatiesysteem | | Parkeersensoren A |
| Climate control | | |
| Elect. ramen V | | |
| Elect. ramen A | | |
| Radio multimedia | | |

Slijtageniveau

| 205/50/17/89 V | | | | |
|--------------------------|-----|----------------|-----|-------------------------|
| Zomerbanden: | V L | Goodyear: 4 mm | V R | Goodyear: 4 mm |
| | A L | Goodyear: 4 mm | A R | Goodyear: 5 mm |
| Bandenprofiel diepte V L | | | | 4 |
| Bandenprofiel diepte V R | | | | 4 |
| Bandenprofiel diepte A L | | | | 4 |
| Bandenprofiel diepte A R | | | | 5 |
| Bandenmaat V L | | | | 205/50 R 17 89 V |
| Type band V | | | | All-season |
| Bandenmerk V | | | | 259 |
| Bandenmerk A | | | | 259 |

Hulpmateriaal

| | |
|----------------------------------|----------|
| Aantal laadkabels (normaal/230V) | 0 |
| Aantal laadkabels (snelladen) | 0 |

Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Stoelbekleding zitting VR, Vlek, Reinigen (hondenharen/chemisch)



Scheren A R sierlijst, Kras(sen), Vervangen



Dak, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dakstijl L, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

