



Peugeot 3008: NT315N

Chassisnummer:	VF3MRHNYHHS093972	Versie:	3008 new 1.2 PureTech 96kW Premiere
1ste tenaamstelling:	20/04/2017	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	125059	Kilowatt:	96
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Bruin
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	1058
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

205/55/19/97 V				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 2,5 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3,5 mm	A R	Michelin: 3 mm
Bandenprofiel diepte V L				2,5
Bandenprofiel diepte V R				3
Bandenprofiel diepte A L				3,5
Bandenprofiel diepte A R				3
Bandenmaat V L				205/55 R 19 97 V
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				261
Bandenmerk A				261

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Deur V L, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Stoelbekleding zitting VL, Scheur, Vervangen



Interieur, Vuil, Reinigen (hondenharen/chemisch)



B-stijl L bekleding binnen, Gebroken, Smartrepair



Deur A L, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf A L, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Trekhaak afneembaar, Ontbreekt, Vervangen



Deur A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V R, Kras(sen), Polijsten



Scherf A R sierlijst, Kras(sen), Vervangen



Deurbekleding A R, Kras(sen), Vervangen



Scherf A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)

