



## Ford Kuga: PK612H

Chassisnummer:	<b>WF0AXXWPMHR87545</b>	Versie:	<b>Kuga 1.5 ecoboost 88kW 2WD Titanium</b>
1ste tenaamstelling:	<b>14/07/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>77598</b>	Kilowatt:	<b>88</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Grijs</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>740</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Middenarmsteun
Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		Parkeersensoren A
GPS opslag		
Climate control		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

235/55/17/99 V				
Winterbanden:	V L	Michelin: 5,6 mm	V R	Michelin: 5,4 mm
	A L	Michelin: 5,4 mm	A R	Michelin: 5,3 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>5,6</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>5,4</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>5,4</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>5,3</b>
Bandenmaat V L				<b>235/55 R 17 99 V</b>
Type band V				<b>Winter</b>
Bandenmerk V				<b>261</b>
Bandenmerk A				<b>261</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Scherf A R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

