



Mercedes-Benz GLA 180: PK696Z

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Chassisnummer: | WDC1569121J378003 | Versie: | GLA 180d 80kW Business Solution |
| 1ste tenaamstelling: | 21/07/2017 | Fiscale PK: | |
| Inspectie kilometerstand: | 129391 | Kilowatt: | 80 |
| Carrosserie uitvoering: | | Kleur carrosserie | Zwart |
| Versnellingsbak: | Handgeschakeld 6 versnellingen | Type lak | Metallic |
| Transmissie: | Voor | Type velgen | Aluminium |
| Brandstof: | Diesel | Parkeerplaats | 1153 |
| Aantal zitplaatsen | 5 | | |
| Aantal hoofdsteunen | 5 | | |
| Type velgen | Aluminium | | |
| Onderhoud nodig | Nee | | |

Opties

| | | |
|------------------------|----------|-------------------------|
| Totaal aantal sleutels | 2 | Carkit |
| Radio CD | | Middenarmsteun |
| Navigatiesysteem | | Hoedenplank/rolhoes |
| Climate control | | Xenon / LED verlichting |
| Elect. ramen V | | Parkeersensoren V |
| Elect. ramen A | | Parkeersensoren A |
| Radio multimedia | | |

Slijtageniveau

| 235/50/18/191 V | | | | |
|--------------------------|-----|------------------|-----|--------------------------|
| Winterbanden: | V L | Goodyear: 4,7 mm | V R | Goodyear: 4 mm |
| | A L | Goodyear: 3,6 mm | A R | Goodyear: 3,6 mm |
| Bandenprofiel diepte V L | | | | 4,7 |
| Bandenprofiel diepte V R | | | | 4 |
| Bandenprofiel diepte A L | | | | 3,6 |
| Bandenprofiel diepte A R | | | | 3,6 |
| Bandenmaat V L | | | | 235/50 R 18 191 V |
| Type band V | | | | Winter |
| Bandenmerk V | | | | 259 |
| Bandenmerk A | | | | 259 |

Hulpmateriaal

| | |
|----------------------------------|----------|
| Aantal laadkabels (normaal/230V) | 0 |
| Aantal laadkabels (snelladen) | 0 |

Motorkap, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Voorruit, Steenslag, Glasherstel



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V sierlijst, Kras(sen), Vervangen

