



Opel Astra: KN431K

Chassisnummer:	W0LBD8EL2H8011804	Versie:	Astra 1.6 CDTI 81kW S/S Business+ Sports Tourer
1ste tenaamstelling:	19/10/2016	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	152030	Kilowatt:	81
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Blauw Metallic
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Staal
Transmissie:	Voor	Type velgen	785
Brandstof:	Diesel	Parkeerplaats	
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
Airco handmatig		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		Trekhaak afneembaar
Radio multimedia		

Slijtagniveau

205/55/16/91 V				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 2,8 mm	V R	Michelin: 4 mm
	A L	Michelin: 5 mm	A R	Michelin: 4,1 mm
Bandenprofiel diepte V L				2,8
Bandenprofiel diepte V R				4
Bandenprofiel diepte A L				5
Bandenprofiel diepte A R				4,1
Bandenmaat V L				205/55 R 16 91 V
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				261
Bandenmerk A				261

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherm A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dak, Chemische schade, Polijsten



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel L kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Interieur, Vlek, Reinigen

