



## Jaguar XE: KS293X

Chassisnummer:	<b>SAJAB4DN9HCP04365</b>	Versie:	<b>XE 2.0 120kW Portfolio E-Performance</b>
1ste tenaamstelling:	<b>25/11/2016</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>195090</b>	Kilowatt:	<b>120</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Blauw Metallic</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 6 versnellingen</b>	Type lak	<b>Aluminium</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>1186</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Stoelbekleding leder
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Climate control		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen V		Parkeersensoren V
Elect. ramen A		Parkeersensoren A
Radio multimedia		

## Slijtageniveau

205/55/17/95 V				
Zomerbanden:	V L	Pirelli: 4,1 mm	V R	Pirelli: 5,1 mm
	A L	Pirelli: 4 mm	A R	Pirelli: 3,7 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>4,1</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>5,1</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>4</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>3,7</b>
Bandenmaat V L				<b>205/55 R 17 95 V</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>264</b>
Bandenmerk A				<b>264</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

### Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



### Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



### Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Dakstijl L, Kras(sen), Polijsten



Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Kofferklep, Kras(sen), Polijsten



Dak, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A R, Slecht hersteld, Herstellen en spuiten (compleet)



Motorkap, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)

