



## Kia Picanto: NZ767D

Chassisnummer:	<b>KNAB3511AJT018031</b>	Versie:	<b>Picanto 1.0 CVVT 49kW FirstEdition 5-zits</b>
1ste tenaamstelling:	<b>20/06/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>27408</b>	Kilowatt:	<b>49</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 5 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>788</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		
GPS opslag	<b>HD</b>	
GPS opslag		
Climate control		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

185/55/15/86 H				
Zomerbanden:	V L	<b>Bridgestone: 6,5 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 6,5 mm</b>
	A L	<b>Vredestein: 6 mm</b>	A R	<b>Vredestein: 6 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>6,5</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>6,5</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>6</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>6</b>
Bandenmaat V L				<b>185/55 R 15 86 H</b>
Type band V				<b>All-season</b>
Bandenmerk V				<b>255</b>
Bandenmerk A				<b>2480</b>

## Hulpmateriaal

Noodwiel	<b>Ja</b>
Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Interieur, Vlek, Reinigen



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Motorkap, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Polijsten



Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)

