



Volkswagen Polo: SL162N

Chassisnummer:	VWVZZZAWZJY117959	Versie:	Polo 1.0 TSI 85kW Highline DSG
1ste tenaamstelling:	25/05/2018	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	56575	Kilowatt:	85
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	1019
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Ja		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Stoelbekleding leder
Radio CD		Stoelbekleding Alcantara
Navigatiesysteem		Schuifdak elektrisch
GPS opslag	SD	Dak panoramisch
GPS opslag		Middenarmsteun
Climate control		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen A		Parkeersensoren V
Radio multimedia		Parkeersensoren A

Slijtagniveau

195/55/16/91 V				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 4,2 mm	V R	Michelin: 4,5 mm
	A L	Michelin: 5,7 mm	A R	Michelin: 5,3 mm
Bandenprofiel diepte V L				4,2
Bandenprofiel diepte V R				4,5
Bandenprofiel diepte A L				5,7
Bandenprofiel diepte A R				5,3
Bandenmaat V L				195/55 R 16 91 V
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				261
Bandenmerk A				261

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Achterlicht L, Kras(sen), Polijsten

