



## BMW 218i HR981G

Chassisnummer:	<b>WBA2C11090V700149</b>	Versie:	<b>218dA 110kW Corporate Lease Edition active tourer</b>
1ste tenaamstelling:	<b>30/12/2015</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>102250</b>	Kilowatt:	<b>110</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Grijs</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>118</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Ja</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>1</b>	Carkit
Radio CD		Schuifdak elektrisch
Navigatiesysteem		Dak panoramisch
Climate control		Middenarmsteun
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A		Parkeersensoren A
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

205/60/16/92 H				
Winterbanden:	V L	Goodyear: 6,4 mm	V R	Goodyear: 5,8 mm
	A L	Goodyear: 6,2 mm	A R	Goodyear: 6,7 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>6,4</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>5,8</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>6,2</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>6,7</b>
Bandenmaat V L				<b>205/60 R 16 92 H</b>
Type band V				<b>Winter</b>
Bandenmerk V				<b>259</b>
Bandenmerk A				<b>259</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Scherf V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Contactsleutel, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Handgreep buiten V L, Gebroken, Vervangen en spuiten



Carrosserie, Lakdiktemeting, Aanvaardbaar



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherm A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

