



## Opel Astra: KX197X

Chassisnummer:	<b>W0LBE8EA4H8026221</b>	Versie:	<b>Astra 1.0 Turbo 77kW S/S Innovation Sports Tourer easytronic</b>
1ste tenaamstelling:	<b>29/12/2016</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>51755</b>	Kilowatt:	<b>77</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Blauw</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>769</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Staal</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Middenarmsteun
Climate control		Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen V		Parkeersensoren V
Elect. ramen A		Parkeersensoren A
Radio multimedia		Trekhaak afneembaar
Sleutels afneembare trekhaak		

## Slijtageniveau

205/55/16/91 V				
Zomerbanden:	V L	Michelin: 5,3 mm	V R	Michelin: 5,1 mm
	A L	Michelin: 5,5 mm	A R	Michelin: 5,7 mm
Bandenprofiel diepte V L				5,3
Bandenprofiel diepte V R				5,1
Bandenprofiel diepte A L				5,5
Bandenprofiel diepte A R				5,7
Bandenmaat V L				205/55 R 16 91 V
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				261
Bandenmerk A				261

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Koplamp L, Kras(sen), Vervangen



Antenne, Ontbreekt, Vervangen



Deksel/Dop, Ontbreekt, Vervangen



Scherf V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

