



## Lexus CT: KF961D

Chassisnummer:	<b>JTHKD5BH802280881</b>	Versie:	<b>CT 200h hybrid 100kW Business Line E-CVT</b>
1ste tenaamstelling:	<b>29/08/2016</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>98220</b>	Kilowatt:	<b>73</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Zwart</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Uni</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Hybride Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>454</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Radio CD		Stoelbekleding leder
Navigatiesysteem		Middenarmsteun
Climate control		Parkeersensoren V
Elect. ramen V		Parkeersensoren A
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtageniveau

<b>205/55/16/91 V</b>				
Zomerbanden:	V L	<b>Bridgestone: 5,2 mm</b>	V R	<b>Bridgestone: 5,1 mm</b>
	A L	<b>Bridgestone: 5,4 mm</b>	A R	<b>Bridgestone: 5,4 mm</b>
Bandenprofiel diepte V L				<b>5,2</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>5,1</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>5,4</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>5,4</b>
Bandenmaat V L				<b>205/55 R 16 91 V</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>255</b>
Bandenmerk A				<b>255</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

Hoedenplank/Kofferafdekking, Ontbreekt, Vervangen



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten

