



Volkswagen Polo: TD231P

Chassisnummer:	VWVZZZAWZJY154366	Versie:	Polo 1.0 TSI 70kW Comfortline
1ste tenaamstelling:	12/07/2018	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	47022	Kilowatt:	70
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 5 versnellingen	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Staal
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	419
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Staal		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Middenarmsteun
Radio CD		Hoedenplank/rolhoes
Airco handmatig		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

Slijtageniveau

185/65/15/88 T				
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 4,2 mm	V R	Bridgestone: 3,2 mm
	A L	Bridgestone: 5,2 mm	A R	Bridgestone: 4,9 mm
Bandenprofiel diepte V L				4,2
Bandenprofiel diepte V R				3,2
Bandenprofiel diepte A L				5,2
Bandenprofiel diepte A R				4,9
Bandenmaat V L				185/65 R 15 88 T
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				255
Bandenmerk A				255

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Scherf V R, Deuk(en), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Buitenspiegel R kap, Kras(sen), Vervangen en spuiten

