



## Kia Picanto: PH357H

Chassisnummer:	<b>KNAB3511AJT072878</b>	Versie:	<b>Picanto 1.0 CVVT 49kW FirstEdition 5-zits</b>
1ste tenaamstelling:	<b>20/09/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>30741</b>	Kilowatt:	<b>49</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Rood</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 5 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>613</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Hoedenplank/rolhoes
Navigatiesysteem		
GPS opslag	<b>HD</b>	
GPS opslag		
Climate control		
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtageniveau

185/55/15/82 H				
Zomerbanden:	V L	Firestone: 4,1 mm	V R	Firestone: 4,2 mm
	A L	Firestone: 7,2 mm	A R	Firestone: 6,9 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>4,1</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>4,2</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>7,2</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>6,9</b>
Bandenmaat V L				<b>185/55 R 15 82 H</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>258</b>
Bandenmerk A				<b>258</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Dak, Hagelschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)



