



Opel Insignia: RX998J

Chassisnummer:	W0VZT6GBJ1112067	Versie:	Insignia Grand Sport 1.5 Turbo 121KW S/S Innovation automaat
1ste tenaamstelling:	22/02/2018	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	80499	Kilowatt:	121
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Blauw
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Voor	Type velgen	Aluminium
Brandstof:	Benzine	Parkeerplaats	680
Aantal zitplaatsen	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Type velgen	Aluminium		
Onderhoud nodig	Nee		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	2	Stoelbekleding leder
Navigatiesysteem		Schuifdak elektrisch
GPS opslag	HD	Middenarmsteun
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen V		Parkeersensoren V
Elect. ramen A		Parkeersensoren A
Radio multimedia		

Slijtagniveau

245/35/20/95 Y				
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 6,5 mm	V R	Goodyear: 6,3 mm
	A L	Continental: 4 mm	A R	Continental: 4,7 mm
Bandenprofiel diepte V L				6,5
Bandenprofiel diepte V R				6,3
Bandenprofiel diepte A L				4
Bandenprofiel diepte A R				4,7
Bandenmaat V L				245/35 R 20 95 Y
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				259
Bandenmerk A				256

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0

Bumper A L sierlijst, Kras(sen), Vervangen en spuiten




Dak, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)





Scherf A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Grilleomlijsting, Gebroken, Vervangen en spuiten



Instructieboek, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deurbekleding A L, Scheur, Vervangen



Onderhoudsboek, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Deur V L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)





Motorkap, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Scherf V L, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Stoelbekleding zitting A R, Kras(sen), Vervangen




Kofferklep, Chemische schade, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Grille, Gebroken, Vervangen



Buitenspiegel P compleet. Kras(sen). Vervangen en spuiten

