



## Peugeot 208: XZ137R

Chassisnummer:	<b>VF3CCHMRPKT027255</b>	Versie:	<b>208 1.2 Puretech 60kW Blue Lease Active</b>
1ste tenaamstelling:	<b>23/04/2019</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>30503</b>	Kilowatt:	<b>60</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Grijs</b>
Versnellingsbak:	<b>Handgeschakeld 5 versnellingen</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Staal</b>
Brandstof:	<b>Benzine</b>	Parkeerplaats	<b>763</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Staal</b>		
Onderhoud nodig	<b>Ja</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>1</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>1</b>	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren A
GPS opslag	<b>HD</b>	
Airco handmatig		
Elect. ramen V		
Radio multimedia		

## Slijtageniveau

185/65/15/88 H				
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 5,2 mm	V R	Goodyear: 5,3 mm
	A L	Goodyear: 5,6 mm	A R	Goodyear: 6 mm
Bandenprofiel diepte V L				5,2
Bandenprofiel diepte V R				5,3
Bandenprofiel diepte A L				5,6
Bandenprofiel diepte A R				6
Bandenmaat V L				<b>185/65 R 15 88 H</b>
Type band V				<b>All-season</b>
Bandenmerk V				<b>259</b>
Bandenmerk A				<b>259</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

Contactsleutel, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Scherf A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Kofferklep bekleding, Kras(sen), Vervangen



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

