



## Skoda Superb: JZ594G

Chassisnummer:	<b>TMBAG9NP5H7011766</b>	Versie:	<b>Superb 1.6 TDI Greentech 88kW Ambition Businessline</b>
1ste tenaamstelling:	<b>13/07/2016</b>	Fiscale PK:	<b>DSG-7</b>
Inspectie kilometerstand:	<b>117430</b>	Kilowatt:	<b>88</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Grijs</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Metallic</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>629</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>1</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>1</b>	Middenarmsteun
Navigatiesysteem		Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag	<b>SD</b>	Xenon / LED verlichting
GPS opslag		Parkeersensoren V
Climate control		Parkeersensoren A
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

235/40/19/96 Y				
Zomerbanden:	V L	Continental: 5,6 mm	V R	Continental: 5,5 mm
	A L	Pirelli: 6 mm	A R	Pirelli: 5,6 mm
Bandenprofiel diepte V L				5,6
Bandenprofiel diepte V R				5,5
Bandenprofiel diepte A L				6
Bandenprofiel diepte A R				5,6
Bandenmaat V L				235/40 R 19 96 Y
Type band V				Zomer
Bandenmerk V				256
Bandenmerk A				264

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>


## Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



## Scherf V L, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



## Dak, Hagenschade, Uitdeuken zonder spuiten (hagenschade)



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Onderhoudsboek, Ontbreekt, Vervangen

No pictures to display

Interieur, Vuil, Reinigen (hondenharen/chemisch)



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

