



## Volvo V40: RG589L

Chassisnummer:	<b>YV1MZA8LDJ2148040</b>	Versie:	<b>V40 Cross Country D4 140kW Nordic+ geartronic</b>
1ste tenaamstelling:	<b>24/11/2017</b>	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	<b>93013</b>	Kilowatt:	<b>140</b>
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	<b>Wit</b>
Versnellingsbak:	<b>Automaat</b>	Type lak	<b>Uni</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Type velgen	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Parkeerplaats	<b>393</b>
Aantal zitplaatsen	<b>5</b>		
Aantal hoofdsteunen	<b>5</b>		
Type velgen	<b>Aluminium</b>		
Onderhoud nodig	<b>Nee</b>		

## Opties

Totaal aantal sleutels	<b>2</b>	Carkit
Aantal sleutels afstandsbed.	<b>2</b>	Stoelbekleding leder
Navigatiesysteem		Dak panoramisch
GPS opslag	<b>HD</b>	Middenarmsteun
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes
Climate control		Xenon / LED verlichting
Elect. ramen V		Parkeersensoren V
Elect. ramen A		Parkeersensoren A
Radio multimedia		

## Slijtagniveau

225/40/19/93 V				
Zomerbanden:	V L	Continental: 2,8 mm	V R	Continental: 2,5 mm
	A L	Continental: 5,6 mm	A R	Continental: 4,7 mm
Bandenprofiel diepte V L				<b>2,8</b>
Bandenprofiel diepte V R				<b>2,5</b>
Bandenprofiel diepte A L				<b>5,6</b>
Bandenprofiel diepte A R				<b>4,7</b>
Bandenmaat V L				<b>225/40 R 19 93 V</b>
Type band V				<b>Zomer</b>
Bandenmerk V				<b>256</b>
Bandenmerk A				<b>256</b>

## Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	<b>0</b>
Aantal laadkabels (snelladen)	<b>0</b>

## Dakstijl L, Deuk(en), Uitdeuken zonder Spuiten



## Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



## Bumper V, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper V bekleding, Kras(sen), Smartrepair



Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

